

Số: /TMBG-BVĐK

Lai Châu, ngày tháng năm 2023

### THƯ MỜI BÁO GIÁ

Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu đang có 01 máy giặt công nghiệp Hàn Quốc có Model: G50 được cung cấp từ năm 2010 theo dự án ODA của Hà Quốc và đưa vào sử dụng từ năm 2011 đến nay đang bị hỏng một số phụ kiện cần thay thế cụ thể như sau:

STT	Tên vật tư thay thế	Số lượng	ĐVT	Mã hàng	Nước sản xuất	Đơn giá	Thành tiền	
01	Thay thế Bộ vòng bi + phốt các loại cho máy giặt tự động 50Kg Hàn Quốc Model: G-500	1	Bộ	21317-E1-TVPBC3; 6315Z; 150*120*14; TC 100*120*13; 95*120*13	Đức; Korea			
02	Sơn sắt mạ kẽm 2 thành phần chống rỉ cho máy giặt tự động Model: G-500	4	Kg		Việt Nam			
03	Dây cu roa cho máy giặt tự động Model: G-500	1	Bộ	CL6524-500	Đức			
04	Cụm van xả nước máy giặt công nghiệp 50KG Hàn Quốc Model: G-500	1	Cái	DS-702TD	Hàn Quốc			
05	Tiền lại cos trục bị rỗ mòn do hoá chất xà phòng ăn mòn rỉ sét. Trục quay lồng giặt loại máy Model: G-500	1	Cái		Hàn Quốc			
<b>Tổng cộng: 5 khoản</b>								

Kính mong các công ty, cửa hàng điện máy trong và ngoài tỉnh có mặt hàng thay thế phù hợp báo giá cho Bệnh viện để tiến hành ký hợp đồng thay thế sửa chữa thiết bị đưa vào sử dụng.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Dương Thị Như**

