

Số: /YCBG-BVĐKT

Lai Châu, ngày tháng 07 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá kế hoạch sửa chữa máy giặt công nghiệp loại 50Kg của khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu đưa vào sử dụng phục vụ chuyên môn với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng vật tư thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng vật tư thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, tại địa chỉ số 098, đường 30/4, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu, điện thoại 02133 875 185.*
 - Nhận qua email: benhviendklc@gmail.com; bvdk.soyt@laichau.gov.vn*
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 01 tháng 08 năm 2023 đến trước 17h00 phút ngày 11 tháng 08 năm 2023
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn gọn dịch vụ theo phụ lục đính kèm sau:

Kính đề nghị các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam quan tâm gửi hồ sơ báo giá về Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu theo địa chỉ trên.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Công TTĐT- BVĐKT
- Lưu VT, TB;

GIÁM ĐỐC

Đào Việt Hưng

DANH MỤC LINH KIỆN HỎNG YÊU CẦU BÁO GIÁ SỬA CHỮA

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Máy giặt công nghiệp 50Kg	Thay thế Bộ vòng bi + phốt các loại	01	Bộ	Nhà giặt, khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu	Dự kiến 30 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng
		Sơn sắt mạ kẽm 2 thành phần chống rỉ	04	Kg		
		Dây cu roa	01	Bộ		
		Cụm van xả nước	01	Cụm		
		Quấn lại Motor công suất 22Kw	01	Chiếc		
		Tiện lại cos trục bị rỉ mòn do hoá chất xà phòng ăn mòn rỉ sét	01	Cái		